

Правила безопасности в охранных зонах

Данные правила регламентированы Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160)

В охранных зонах ЛЭП запрещается:

- ◆ набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы;
- ◆ подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- ◆ запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев и спортивные модели летательных аппаратов;
- ◆ разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи вблизи охранных зон — направление ветра и распространение огня непредсказуемы;
- ◆ производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн в охранных зонах энергообъектов;

- ◆ производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов в охранных зонах линий электропередачи.
- ◆ складировать и хранить материалы, в том числе горюче-смазочные:
 - в охранной зоне ЛЭП свыше 1кВ — запрещено;
 - в охранной зоне ЛЭП до 1кВ — только с письменного разрешения МРСК Центра; подать заявление необходимо не позднее чем за 2 недели до начала работ;
- ◆ размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и автостоянки (кроме гаражей-стоянок автомобилей физических лиц), проводить массовые мероприятия:
 - в охранной зоне ЛЭП свыше 1кВ — запрещено;
 - в охранной зоне ЛЭП до 1кВ — только с письменного разрешения МРСК Северо-Запада. Подать заявление необходимо не позднее чем за 2 недели до начала работ.

